


Přípravný plán pro montáž Tepelného Čerpadla



Kabely externích teploměrů v trubkách, lištách pro dodatečnou montáž, výměnu, součet délek max. 30m . Vzdálené od silových vedení min 10cm. Teploměr vnější teploty pro ekviterm umístit na severní stranu. Možno použít i kabel Cu2x1mm.

Termostat OpenTherm – Cu2x1mm délka max. 50m. Vzdálené od silových vedení min 10cm.