



Zdrojová studna

Řez

TČ

Vsakování

V nezámrazné hloubce: PE hadice \varnothing jako přívod k TČ
nebo širší

O 50cm výše/bokem: chránička na kabel od FM (1ks 4x1,5)
(stačí chránička s provázkem, kabel může být dodán s ponor. čerpadlem)

V nezámrazné hloubce: přívod vody k TČ (PE hadice min. \varnothing 40mm – tenkostěnná hadice)
přívod užit. vody (PE \varnothing 32mm)
chránička na silové kabely (cca 1ks 4x1,5 a 1ks 3x1 nebo kabel od hladinového čidla)
(počty a dimenze kabelů se mohou měnit podle systému čerpání)

Čerpadlo
pro TČ

Čerpadlo
užitkové vody

50 cm